



YESO TIPO A (UNE-EN 13279-1)

PAN AMERICAN GYPSUM


YESO BARAHONA

Yeso de alta pureza y finura, clasificado como tipo A, conforme con lo establecido en la Norma UNE-EN 13279-1. Para uso directo en obra o para su transformación a paneles de yeso, placas de yeso laminado, placas de escayola para techos, recubrimiento de superficies de block o concreto. Cubre las imperfecciones dejando un acabado suave, aportando una sensación de frescura al entorno sin necesidad de aplicar retoques. También puede usarse para cornisas moldeadas, corregir ondulaciones o defectos, así como base para recibir acabados texturizados, pintura o tapiz.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Pureza ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$)	> 90%
Pasante malla N° 100	>94%
Aislante	Acústico y térmico
Dureza	2 en la escala de Mohs
Fraguado	5-12 minutos
Dosificación de agua	14 litros por funda
Peligro de toxicidad	Evitar contacto directo con los ojos
Inflamabilidad	No inflamable
Rendimiento	5-6 m ² por funda a 3 mm de espesor



Yeso Tipo A (UNE-EN 13279-1)
Estándar europeo de calidad



Ideal para:

- Uso directo en obra
- Transformación en paneles de yeso y placas de yeso laminado
- Transformación en placas de escayola para techos
- Recubrimiento de block y concreto



Color

- Blanco



Uso:

- Interior

¿COMO APLICAR YESO BARAHONA?

1. Humedecer la superficie sobre la que se aplicará el yeso, retirar las impurezas y desperdicios existentes, así como cualquier tipo de residuos, sales, grasa, etc.
2. Limpiar bien las herramientas antes de cada amasado.
3. Vaciar agua limpia en una cubeta en la proporción indicada, verter el yeso de forma gradual hasta cubrirla totalmente para lograr la consistencia deseada.
4. Se recomienda amasar en forma manual y/o mecánica (batidoras de mano) en pequeñas cantidades del producto, en procura de un mejor control de homogeneidad.
5. No añadir aditivos a este producto, ya que altera sus características.
6. Aplique de la manera habitual, conforme al tipo de uso seleccionado.
7. Mantener condiciones adecuadas de ventilación para un correcto proceso de secado.
8. Almacene las fundas en un lugar seco y hermético, libre de humedad y separados del piso con plataformas de madera.
9. Evite el contacto con los ojos.